SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE

854B

Temperatura di lavoro	ºC	700 - 1000

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego
Saldobrasatura della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/01/2016