SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE

855

Temperatura di lavoro	ºC	600 - 1000

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego
Saldobrasatura di rame, ottone e bronzo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/09/2021