SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE

853

Temperatura di lavoro	ºC	650 - 1000

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego
Saldobrasatura di leghe di ottone e ottone-nichel.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/01/2016