SALDOBRASATURA -- DISOSSIDANTE

854

Temperatura di lavoro	ºC	900 - 1100

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego
Disossidante per brasatura a fusione della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2020