

SALDOBRASATURA -- DISSODIANTE



Temperatura di lavoro	°C	900 -
		1100

Tipo disossidante: POLVERE

Campo di impiego

Disossidante per brasatura a fusione della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2020